



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 991/2018

Reestruturação do sistema hidráulico do Cemitério Cristo Rei.

Senhor Presidente,

A Vereadora que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que faça a reestruturação do sistema hidráulico do Cemitério Cristo Rei.

Ao se analisar o episódio ocorrido na semana do Dia de Finados, onde os cidadãos que se dirigiram ao Cemitério Cristo Rei para efetuar a limpeza dos túmulos de seus entes queridos e não encontraram água para tal em grande parte do local, faz-se necessário realizar estudo técnico de reestruturação do sistema hidráulico de referido cemitério, a fim de executar reparos e melhorias, para que tal situação não se repita posteriormente.

Sendo assim, tendo em vista a comodidade, bem como o respeito aos familiares e amigos dos finados sepultados no cemitério supracitado, propõe-se esta Indicação.

SALA DAS SESSÕES, 7 de novembro de 2018.

OLINDA FIORENTIN

LIDO E DESPACHADO

Sala das sessões, 12/11/18

Presidente

IND 991/2018
AUTORIA: Ver.^a Olinda Fiorentin

