



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 885/2019

Manutenção do bueiro localizado na Avenida Senador Attilio Fontana, próximo ao Posto Ipiranga, no Jardim Bressan.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a manutenção do bueiro localizado na Avenida Senador Attilio Fontana, próximo ao Posto Ipiranga, no Jardim Bressan.

Devido ao grande volume de veículos que transitam pela localidade, como o tempo faz com que a tampa do bueiro fique desnivelada da altura do asfalto, criando um buraco na pista e assim, gerando transtornos aos condutores, pois precisam desviar para não danificar o seu veículo. Deste modo, objetivando evitar a ocorrência de acidentes em razão do desnível, bem como evitar danos aos veículos que ali transitam, indica que seja feito o reparo no bueiro.


Diante do exposto, encaminha-se a referida indicação para que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências no sentido de sanar o problema ora indicado.

SALA DAS SESSÕES, 29 de outubro de 2019.


LEANDRO MOURA

LIDO E DESPACHADO

Sala das sessões, 04 / 11 / 19


Presidente

IND 885/2019
AUTORIA: Ver. Leandro Moura

