



Superintendência Regional do Paraná
SRE - PR

Av. Victor Ferreira do Amaral, 1500 - Bairro Tarumã | CEP 82.800-000
Curitiba/PR | Telefone: (41) 3361-7377

000001
Incl. 215/2019
05/02 - 16:18
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 3148/2019/SRE - PR-DNIT

Curitiba/PR, 30 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor

RENATO REIMANN

Presidente da Câmara Municipal de Toledo

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Rua Sarandi nº 1049

CEP 85900-030, Toledo-PR

Assunto: Solicitação de melhorias nas sinalizações e pinturas no viaduto da BR-467/PR, ligação com Av. Egydio Jeronymo Munaretto (PR-182).

Referência: Ofício nº 461/2018-CM/LEG da Câmara Municipal de Toledo.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara,

1. Em atendimento ao Ofício nº 461/2018-CM/LEG da Câmara Municipal de Toledo, que trata da solicitação de melhorias na sinalização do Viaduto da BR-467/PR interseção com a PR-182, sob jurisdição desta Superintendência Regional, seguem considerações a respeito.
2. Informamos que o local em questão faz parte do Contrato TT - 134/2014 da empresa SINATRAF - Engenharia e Comércio Ltda., cujo objeto é a "Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR-LEGAL".
3. Isto posto, informamos que foram concluídos os serviços na interseção do Viaduto da BR-467/PR com a PR-182. Segue anexo relatório fotográfico da empresa executora demonstrando os serviços executados no local em questão.

Atenciosamente,

Christiano Schneider Machado

Superintendente Regional do DNIT/PR



Documento assinado eletronicamente por **Christiano Schneider Machado**, Superintendente Regional do Estado do Paraná, em 30/01/2019, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).


000002



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2530122** e o código CRC **0690C2E2**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50609.004360/2018-47

SEI nº 2530122



DNIT
Departamento
Nacional de
Infraestrutura
de Transportes

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Empresa: SINATRAF - Engenharia e Comércio Ltda.

Nº do Contrato: TT - 00134/2014

Data - (Serviços Exec. até) : 31/01/2019

Medição nº : **Ofício 01/2019**

Período Líquido: 01/01/2019 à 31/01/2019



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Antes




Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Depois



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Antes



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Depois



DNIT
Departamento
Nacional de
Infraestrutura
de Transportes

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Empresa: SINATRAF - Engenharia e Comércio Ltda.

Nº do Contrato: TT - 00134/2014

Data - (Serviços Exec. até) : 31/01/2019

Medição nº : **Ofício 01/2019**

Período Líquido: 01/01/2019 à 31/01/2019



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Antes




Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Depois



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Antes



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Depois



DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Empresa: SINATRAF - Engenharia e Comércio Ltda.

Nº do Contrato: TT - 00134/2014


Data - (Serviços Exec. até) : 31/01/2019

Medição nº : Ofício 01/2019

Período Líquido: 01/01/2019 à 31/01/2019



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	
	Antes




Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	
	Depois



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	
	Antes



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	
	Depois



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Empresa: SINATRAF - Engenharia e Comércio Ltda.

Nº do Contrato: TT - 00134/2014

Data - (Serviços Exec. até) : 31/01/2019

Medição nº : Ofício 01/2019

Período Líquido: 01/01/2019 à 31/01/2019



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Antes



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Depois



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Antes



Localização	Serviço
BR - 163 / PR	Manutenção Sinalização Horizontal
Viaduto BR-467 x PR-182	
Km 235 a 237	Depois



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000007

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 88.2019

Considerando Ofício nº3148/2019/SER-PR-DNIT de Protocolo nº215/2019 encaminho ao departamento Legislativo, para que seja tomada as devidas providências.

Toledo, 5 de fevereiro de 2019.

Antonio Zoio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo

REQ 248/2018

AUTORIA: Ver. Airton Savello

