



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 785/2019

Manutenção do bueiro localizado na esquina da Avenida Maripá com a Rua da Independência, no Centro.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a manutenção no bueiro localizado na esquina da Avenida Maripá com a Rua da Independência, no Centro.

Devido ao grande volume de veículos que transitam pela localidade, o bueiro está desnivelado da altura do asfalto, criando um buraco na pista e assim, gerando transtornos aos condutores, pois precisam desviar para não danificar o seu veículo.

Deste modo, objetivando evitar a ocorrência de acidentes em razão do desnível, bem como evitar danos aos veículos que ali transitam, como por exemplo o corte no pneu, entortamento da roda etc., indica que seja feito o reparo no bueiro.

Diante do exposto, encaminha-se a referida indicação para que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências no sentido de sanar o problema ora indicado.

SALA DAS SESSÕES, 24 de setembro de 2019.

LEANDRO MOURA

IND 785/2019
AUTORIA: Ver. Leandro Moura

