



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## INDICAÇÃO Nº 768/2021

Reparos no acostamento pavimentado da Avenida Presidente Vargas, saída de São Luiz do Oeste para Brasileira.

Senhor Presidente,

O parlamentar que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,


### INDICA

ao Chefe do Poder Executivo, reparos no acostamento pavimentado da Avenida Presidente Vargas, saída de São Luiz do Oeste para Brasileira.

Com o tempo esses acostamentos se deterioram e formam buracos nas laterais, pois o tráfego de carros e caminhões sobre eles é mais intenso pelo fato do condutor precisar passar no caso de encontrar com outro veículo em mão contrária.

Desta forma se faz importante a recomposição acima descrita para a segurança dos que ali transitam.

SALA DAS SESSÕES, 15 de junho de 2021.

  
MARCELO MARQUES

**LIDO E DESPACHADO**

Sala das sessões 21/06/21

  
Presidente

IND 768/2021  
AUTORIA: Ver. Marcelo Marques

