

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 401/2014

Instalação de redutor de velocidade, e implantação de placas de sinalização na Rua Guarani.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve nos termos do inciso I do artigo 149 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, realização de estudos para instalação de redutor de velocidade, e placas de sinalização na Rua Guarani, após a rotatória da PUC, sentido a Xaxim.

O redutor de velocidade virá ao encontro dos anseios da comunidade e, pois é em atenção a diversas solicitações de munícipes daquelas imediações, que sugerimos o devido estudo para implantação do referido redutor de velocidade, e de placas de sinalização, a fim de reduzir a velocidade dos veículos que por ali circulam, pois muitos frequentam o Hospital Veterinário da PUC, e outros vêm dos distritos vizinhos, assim será proporcionado maior segurança aos transeuntes, pede-se ainda que sejam implantadas as placas de sinalização após a rotatória da PUC, sentido Xaxim.

Ressalta- se ainda que nesse local, tem um grande fluxo de pessoas e veículos, que onde ocorre vários acidente graves a poucos dias, foi registrado mais um acidente nas imediações.

Para atender estes moradores o redutor de velocidade e colocar placas de sinalização seria a solução mais prática a se fazer de momento.

SALA DAS SESSÕES, 13 de agosto de 2014.

EDINALDO SANTOS

IND 401/2014
AUTORIA: Ver. Edinaldo Santos

