CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 926/2018

Realização de limpeza das galerias para a captação das águas pluviais na Rua São Paulo, no Jardim Porto Alegre.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

LIDO & DESPACHADO

sidente

Sala das sess

es 22/10/18

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja realizada a limpeza das galerias de águas pluviais em todo a extensão da Rua São Paulo, no Jardim Porto Alegre.

As galerias ora mencionadas são destinadas à captação e ao escoamento das águas pluviais, sendo coletadas através das bocas coletoras. Contudo, a população local vem reivindicando a necessidade de se realizar a manutenção destas galerias, pois quando chove o sistema de drenagem não funciona corretamente, ocasionando o acumulo de água na via supracitada.

In loco, este Vereador verificou que o local possui muitas árvores, o que ocasionou a dificuldade de drenagem correta, ante a presença de folhas e galho na passagem da água nas bocas coletoras.

O grande volume de água que se acumula nesta via em dias de chuva tem causado grandes transtornos aos motoristas, ciclistas e pedestres que ali transitam, além de causar danos à via pública e principalmente ao meio ambiente. Com o intuito de prevenir novos danos a esta via é que se propõe esta indicação de limpeza de galerias.

Por tanto é imprescindível a tal limpeza para que as galerias possam absorver e conduzir as águas pluviais que se acumulam naquele local, a fim de que sejam evitados danos ao meio ambiente além de outros estragos e transtornos causados pela água, aumentando a segurança da população que ali transita.

SALA DAS SESSÕES, 17 de outubro de 2018.

RENATO REMANN

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: A20A471ABFFD84D809AED99CDA21B1E4 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

CODIGO DO DOCUMENTO: 023285

IND 926/2018 AUTORIA: Ver. Renato Reimann

